

29D) Informatívna správa o podaní žiadosti na odstránenie havarijného stavu – strechy telocviční na Malokarpatskom námestí č. 1

1.

Návrh na uznesenie

miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač č./2014/VI

zo zasadnutia MZ zo dňa 03.07.2014

k informatívnej správe o podaní žiadosti na odstránenie havarijného stavu – strechy telocviční na Malokarpatskom námestí č. 1

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

informatívnu správu o podaní žiadosti na odstránenie havarijného stavu – strechy telocviční na Malokarpatskom námestí č. 1

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2. Dôvodová správa

Dňa 16.06.2014 bola z MÚ zaslaná žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu - „odstránenie havarijného stavu na strechách telocviční v Základnej škole na Malokarpatskom námestí č. 1“ na Okresný úrad v Bratislave - Odbor školstva. Podaniu žiadosti predehádzalo vypracovanie stanoviska znaleca z odboru Statiky stavieb - Ing. Ivana Guba, ktorý označil udalosť za havarijnú situáciu. Zároveň dala mestská časť vypracovať statický posudok s návrhom nadstavby telocvične o drevenú strechu. (objednávka č. 14/1400026 zo dňa 12.05.2014 v sume 580 € s DPH). Cenové ponuky na odstránenie havarijného stavu a zároveň nadstavby telocvične boli spracované v súčinnosti s riaditeľkou ZŠ - Mgr. Alenou Petákovou. Tieto cenové ponuky vypracovala spol. BELSTAV s. r. o.

Predmetná žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov bola zaslaná na sumu 66 919,3 €, pričom MČ by sa podieľala na finančovaní 10% z tejto sumy (6 691,93 €). V prípade záujmu je kompletná žiadosť so všetkými prílohami pripravená na pozretie na Miestnom úrade.

Spracovala: Mgr. Mária Matiko Štarková



Mestská časť Bratislava -Lamač
Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava 47

Odbor školstva okresného
úradu v Bratislave
PhDr. Soňa Hanzlovičová
vedúca odboru školstva
Teplická 4
831 02 Bratislava

Naše číslo: OR-2014/897/Štark-3752

V Bratislave, dňa 16.06.2014

Vee: Zaslanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu – odstránenie havarijného stavu na strechách telocviční v Základnej škole na Malokarpatskom námestí č. 1

V prílohe nášho listu si Vám dovoľujem zaslať žiadost' o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu – odstránenie havarijného stavu a to konkrétnie na Základnej škole na Malokarpatskom námestí č. 1, ktorej sme zriadovateľom.

S pozdravom

Ing. Peter Šramko

starosta

**DORUČENKA
DOPORUČENÉ**

Odosielateľ:

Miestny úrad
MČ Bratislavského kraja
Malokarpatské námestie 7
841 03 Bratislava

Deň uloženia
zásielky

OR-2014/897/ŠTARK-3752



Denča poštka
dodávaj pošty

vrdzujem príjem tejto písomnosti

Spolu s podpisom

16.06.2014

fpis

Adresát:

ODBOR ŠKOLSTVA OKRESNÉHO
ÚRADU V BRATISLAVE
PhDr. Soňa Hanzlovičová
TEPLICKÁ 4

E-mail: starkerova@lamac.sk
Fax: 02/64780689
IČO: 603 414



Mestská časť Bratislava - Lamač

Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava 47

Odbor školstva okresného úradu
v Bratislave

PhDr. Soňa Hanzlovičová
vedúca odboru školstva
Teplická 4
831 02 Bratislava

Naše číslo: OR-2014/897/Štark-3752

V Bratislave, dňa 16.06.2014

Vec

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu – odstránenie havarijného stavu na strechách telocviční v Základnej škole na Malokarpatskom námestí č. 1

1. Identifikačné údaje zriaďovateľa

- a) Názov: Mestská časť Bratislava - Lamač
- b) adresa sídla: Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava
- c) kód zriaďovateľa pre financovanie: 529 419
- d) právna forma: obec
- e) meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu: Peter Šramko, Ing.

2. Identifikačné údaje školy pre ktorú sa finančné prostriedky žiadajú

- a) názov: Základná škola
- b) adresa sídla: Malokarpatské námestie č. 1, 841 03 Bratislava
- c) identifikačné číslo organizácie: 42170915

3. Podrobny popis vzniknutej havarijnej situacie a pricin jej vzniku:

Budova telocvične základnej školy má 36 rokov. Mestská časť i škola investovala nemalé finančné prostriedky na rôzne opravy, aby udržali chod telocvične. Od roku 2001, kedy bola rekonštruovaná strecha, sa museli neustále opravovať časti strechy okolo vzduchotechniky, vymenené boli okná na malej (10.200,- €) i veľkej (11.357,- €) telocvični, opravené sietové ochrany okien (1.160,- €), opravené šatne telocvične – výmena okien a ich murovanie (5.645,- €), výmena dlažby na chodbách a šatniach, opravy kanalizácie, mašovanie telocvične (346,- €), protišmykový náter palubovky v telocvičniach, výmena obkladu vo veľkej telocvični (3.940,-€), zateplenie sklobetónovej steny (2.315,- €), výmena osvetlenia v malej telocvični a v náradňovni (1.877,- €) a mnoho ďalších malých opráv. Hoci bola strecha telocvične zrekonštruovaná v roku 2001, dnes sú na streche diery a tečie do telocvične. Strecha nikdy nebola zateplená a preto púšťa chlad a v zimnom období ju nie je možné dostatočne vykúriť. Plech, ktorý je na strope je hrdzavý a odpadáva z neho farba. Je nevyhnutné okamžite riešiť pretekajúce strechy nad oboma telocvičňami, lebo dôjde k poškodeniu drevených parkiet a náklady vzrástú o výmenu parkiet. Pri výmene strechy je potrebné urobiť zateplenie, aby neboli zbytočný únik tepla. Navrhujeme zdvihnutú strechu kvôli tomu, že k poškodzovaniu dochádza aj preto, lebo deti sa chodia na strechu korčuľovať na kolieskových korčuliach, skejtovať a pod., lebo je strecha plochá.

Mestská časť nemá na športovanie veľa priestorov a preto sú obe školské telocvične využívané denne od 8.00 hod. až do 21.00 hod. V telocvičniach okrem povinných telesných výchov žiakov, cvičia aj deti materskej školy, prebieha krúžková činnosť, trénujú športové kluby, ženy aj muži majú rôzne športové aktivity. Bratislavský kraj nemôže žiadať na opravy budov podporu z eurofondov a mestská časť ani škola nemá dostatok finančí na rekonštrukciu strech telocviční.

4. Predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situacie (preukazujú sa cenovou ponukou):

Predpokladané bežné výdavky v sume 0 €

Predpokladané kapitálové výdavky v sume 66 919,3 €

5. Objem finančných prostriedkov, ktorý zriadovateľ školy poskytne z vlastných zdrojov (zo sumy uvedenej v bode 4):

Bežné výdavky	0 €
Kapitálové výdavky	6 691,93 €

6. Objem finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ školy požaduje od MŠVVaŠ (Rozdiel medzi sumou uvedenou v bode 4 a 5):

Bežné výdavky	0,00 €
Kapitálové výdavky	60 227,37 €

7. Skutočnosti, ak zriaďovateľ školy požaduje finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie od iného subjektu verejnej správy a vakej výške:

Bežné výdavky	0,00 €
Kapitálové výdavky	0,00 €

Prílohy:

1. Fotodokumentácia havarijnej situácie
2. Doklad o tom, že objekt, v ktorom vznikla havarijná situácia, je majetkom zriaďovateľa a využíva sa na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
3. Stanovisko právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá označila udalosť za havarijnú situáciu, spolu s odôvodnením
4. Doklad o spôsobilosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať stanovisko s označením udalosti za havarijnú situáciu
5. Cenová ponuka, ktorá obsahuje náklady na jednotlivé práce, tovary a služby, ktoré sú potrebné vykonat' a zabezpečiť na riešenie havarijnej situácie; cena práce, tovarov a služieb je vyjadrená v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Strecha malá tělocvična,ZŠ Lameč	JKSO
Názov objektu		EČO
		Miesto
		IČO
Objednávateľ	ZŠ Lameč	IČ DPH
Projektant		
Zhotoviteľ	BELSTAV s.r.o.	47092254
Spracoval		
Rozpočet číslo		Dňa
		06.11.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1. HSV - Prace	0,00	8. Práca naďažas	0,00	13. GZS		0,00
2. Muroz	630,00	9. Bez bezpeč. podl.	0,00	14. Projektové práce		0,00
3. PSV - Činnos.	16 154,38	10. Kultúrna pamiatka	0,00	15. Staženie pôdmiennky		0,00
4. Montáž	13 602,46	11.	0,00	16. Vplyv prostredia		0,00
5. MFP - Činnos.	0,00			17. Iné VRN		0,00
6. MFP - Činnos.	0,00			18. VRN z výroby		0,00
7. ZRN (r. 1-6)	29 386,84	11. Činnos. s MFP	0,00	19. VRN (r. 13-18)		0,00
		12. Činnos. s ďalšími firmami	0,00	20. Činnos. s dodavatelia		0,00
Projektant				D) Celkové náklady		
				23. Celkov. r. 12-19,22		29 386,84
Objednávateľ				24. DPH	0,00	0 z 29 386,84
				25. Cena s DPH (r. 23-24)		29 386,84

E Pripočty a odpočty

Datum a podoš. Zhotoviteľ	Recepcia	E) Pripočty a odpočty
	BELSTAV s.r.o. 014 01 Bytočné riadenie IČO: 47 067 764 DIČ: 2023771791	16. Dávky zadavateľa 17. Kzava dobro
Datum a podoš.	pecatka	18. Týždenné + -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Strecha veľká telocvična, ZŠ Lamač	JKSO	
		ECO	
		Miesto	
		IČO	IC DPH
Objednávateľ	ZŠ Lamač		
Projektant			
Zhotoviteľ	BELSTAV s.r.o.	47092254	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
		05.11.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Codávky	0,00	8 Práce nadčas	13 GZS	0,00
2	Montáž	630,00	9 Bez pevnej podl	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodavky	20 746,91	10 Kultúrna pamiatka	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	16 155,55	11	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		37 532,46	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12-19-22	37 532,46
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	24 DPH 0,00 % z 37 532,46	0,00
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	37 532,46

E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka
<i>14.6.2014</i>	BELSTAV s.r.o. 014 01 Bytča - Hrabove 218 IČO: 47 092 254 DIČ: 2023741269
Dátum a podpis	Pečiatka

MČ Bratislava Lamač
Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislava
IČO: 00603414 DIČ: 2020919131

IBAN: BIC:
IC DPH: neplatca DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.5.2014

Dodacia lehota: 2.6.2014

Banka dodávateľa

Názov:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Dodávateľ

Meno: IGUBA s. r. o.

Adresa: Miletičova 70

Mesto: Bratislava-Ružinov

PSČ: 82109

IČO: 35958154

DIČ: 2022069159

Objednávame si u Vás vypracovanie statického posudku na strechu telocvične na Malokarpatskom námestí č. 1 v sume do 580 EUR.

Suma s DPH: 580,00 EUR

Vybavil: matiko starkova
Vystavil: matiko starkova M. Starková
Tel.:
Email: starkova@lamac.sk
Spôsob platby:
Spôsob dopravy:

Pečiatka a podpis

Ing. Ivan GUBA - IGUBA

Znalec z odboru Statika stavieb, projektant statiky, statické & dynamické výpočty
Autorizovaný stavebný inžinier - Statika stavieb; registračné číslo: 3453* A*3-1

Miletičova 70, 821 09 Bratislava

Tel/Fax: 02/53417053; 0903469873; e-mail: iguba.sro@mail.t-com.sk , iguba@nextra.sk



STATICKÝ POSUDOK

HAVARIJNÉHO STAVU TEOCVIČNÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE, MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE 1, 841 03 BRATISLAVA- LAMAČ

Na základe Vašej žiadosti o posúdenie súčasného stavu telocviční podávam nasledovné vyjadrenie. Obidve telocvične sú súčasťou areálu Základnej školy v lokalite m. č. Lamač, Bratislava, Malokarpatské námestie 1, investor je MČ Lamač, Bratislava, Malokarpatské námestie 9. Ako podklady mi slúžili:

- jednania so zástupcom objednávateľa pani riaditeľkou ZŠ Mgr. Alenou Petákovou, ktorá mi sprístupnila priestory obidvoch telocviční a umožnila obhliadku ich konštrukcií dňa 19.5.2014
- obhliadka a fotodokumentácia konštrukcií (vid' príloha), prevzatie podkladov dňa 19.5.2014
- pôvodný projekt architektúry – technická správa, vypracovaná Inžiniersko projektovou organizáciou školských stavieb v Bratislave z júla 1972 (Ing. Kubalová)

Objekty obidvoch telocviční majú oceľovú nosnú konštrukciu systému BAUMS Nosnú konštrukciu objektov tvorí oceľová konštrukcia, pozostávajúca z priečnych rámov z priečnych väzníkov na rozpon 12,0m a zo zvislých stĺpov, ktoré tvoria kompaktný celok s priečnym a pozdĺžnym stenovým zavetrením vo vodorovných i zvislých rovinách.

Objekty pozostávajú z obdĺžnikového pôdorysu, z nosného hľadiska ide o oceľovú konštrukciu so stĺpmi a predsedaným obvodovým pláštom. Jestvujúce objekty telocviční sú zastrešené plochou strechou na výškovej kóte +7,0m – s miernym obojstranným symetrickým spádom. Objekty s drevenou nadstavbou bude mať zastrešenie tvorené symetrickou strechou drevenej konštrukcie s väčším spádom. Jedna telocvičňa – väčšia – je v modulových rozmeroch 12 x 24m, druhá – menšia – má rozmery 12 x 24m, obidve výšky 7,0m.

Objekty telocviční sú vplyvom dlhodobého zatekania strechou v havarijnom stave (vid' fotopričísla v mojom posudku skorodovaných spodných povrchov strateného debnenia z profilovaného VSŽ plechu) a budú musieť byť čo najrýchlejšie rekonštruované nadstavbou o drevenú nosnú konštrukciu novej strechy. Bol vytvorený statický výpočet, ktorý vyhodnocuje účinky nadstavby na jestvujúce nosné konštrukcie – vplyv sadania objektu, zvýšenia zatázenia a posudok, ktorým je možné odhadnúť hmotnosť drevených profilov nadstavby.

Môj posudok rieši statiku nosných konštrukcií vplyvom príťaženia novou nadstavbou drevenej strechy, aby tieto splňali kritériá v zmysle súčasne platných noriem STN!

Terajší stav niektorých strešných konštrukcií – najmä profilovaného VSŽ plechu ako strateného debnenia pod strešným pláštom – môže hodnotiť ako havarijný (vid' fotopričísla v mojom posudku). Preto je potrebné bezodkladne pristúpiť k plánovanej rekonštrukcii, ktorý by uvedenú problematiku vyriešil. Je potrebné vypracovať projekt stavebnej časti. Môj statický posudok preukázal, že jestvujúce nosné systémy BAUMS budú schopné zaťaženie od novej drevenej konštrukcie strechy preniesť.

Na základe prieskumných prác by malo dôjsť s investorom stavby a stavebným dozorom k urýchlejšej realizácii rekonštrukčných prác na streche.

V Bratislave, dňa 30.05.2014.


Ing. Ivan Guba

Ing. Ivan GUBA - IGUBA

Znalec z odboru Statika stavieb, projektant statiky, statické a dynamické výpočty
Autorizovaný stavebný inžinier - Statika stavieb; registračné číslo: 3453*A*3-1
Miletičova 70, 821 09 Bratislava
/Fax: 02/53417053; 0903469873; e-mail: iguba.sro@mail.t-com.sk . iguba@nextra.sk



STATICKÝ POSUDOK S NÁVRHOM NADSTAVBY TELOCVIČNE O DREVENÚ STRECHU



Názov a miesto stavby:

NÁVRH NA NADSTAVBU TELOCVIČNE O DREVENÚ SPÁDOVANÚ STRECHU

841 03 Bratislava – m. č. Lamač, Malokarpatské námestie 1
Montovaný systém BAUMS 12 x 18m a 12 x 24m, výška 6m

Investor:

MČ Bratislava Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava

Hlavný Ing. projektu:

Ing. Ivan Guba

Autorizácia:

Sada číslo:

Zodpovedný projektant:

Ing. Ivan Guba

Vypracoval:


Ing. Ivan Guba

Dátum:

V. 2014.

Zákazkové číslo:

22/2014



2