

ZÁPIS Z MONITOROVANIA PROJEKTU

Projekt – názov:	Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač
Projekt – kód projektu z ITMS:	22310120057
Prijímateľ / kontrolovaný subjekt:	MČ Lamač
IČO:	00603414
Sídlo:	Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
Právna forma:	Mestská časť
Miesto výkonu kontroly na mieste:	areál voľnočasových aktivít
Čas výkonu kontroly na mieste:	dňa 21.01.2015 o 14:00 hod.

Monitoring vykonali: (meno a funkcia)	Mgr. Zdenka Zaťovičová, PM Ing. Marta Jonášová, FM
Pri monitoringu boli prítomní za kontrolovaný subjekt: (meno a funkcia)	Mgr. Mária Matúšová, STARUŠOVÁ, ORGANIZAČNÝ REFERENT Ing. STĚPÁNIA KRAJČHOVÁ

PREDMET MONITOROVANIA

kontrola projektového územia a položiek rozpočtu k záverečnej ŽoP a záverečnej MS

IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY -

neboli identifik. nedostatky
Opis projektu:

Monitoring náhľadka záverečnej kúpy, na ktorú bolo odkontrolovanú celú územie realizovaného projektu. Projektové územie zodpovedá PD a schválenej zmluvnej procedure. Odkontrolované boli položky rozpočtu, ktoré sú v predloženej záverečnej ŽoP. Konkrétne sa jednalo o výložníky k sviečkám, ktoré sú v počte 8ks. Ďalej bolo odkontrolované: 2ks stromy Acer platanoides; motô, juty, koly. Na ihriskách

POVINNOSTI PRIJÍMATELA

v SO 04 bola odhrotená bránka - dvojteničová
v počte 1ks. 1ks betónová pitná fontánka.
Objekt SO 04 vnašajšie osvetlenie bolo tiež odhrotené
vane a je v súlade s PD.
Z KNM prijímateľovi nevyplynuli žiadne povinnosti.

Zápis z monitorovania potvrdili účastníci monitorovaného subjektu:

(tlačeným písmom + vlastnoručný podpis):

Mgr. Mária Matko Starcová
JTEFĀMA KRATOCHVÍLOVÁ

M. M.
Kratcová

Účastníci za SO/RO pre OPBK:

(tlačeným písmom + vlastnoručný podpis):

Mgr. Zdenka Zaťovičová

Ing. Marta Jonášová

Zaťová
Jonášová

Príloha: Fotodokumentácia